

2018年10月23日

お取引先様 各位

光陽精機株式会社
代表取締役社長 鈴木 信吉

弊社油圧シリンダに関するご報告

拝啓 皆様方におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製品であります免震・制振オイルダンパーにおいて不適切行為を行っていることが判明いたしました。同製品のお取引様各位に多大なるご迷惑とご心配をお掛けしまして、心から深くお詫び申し上げます。

弊社主力製品であります油圧シリンダにつきましては、ダンパーとは異なる製造工程、並びに試験装置で検査を行っており、一切の不具合はございませんことをご報告申し上げます。また、今後のシリンダ生産に関しましては、従来通り対応してまいります。

お取引先様へはご心配をお掛することとは存じますが、誠心誠意対応していく所存でございますので、今後ともご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

以上